

Fiche technique du produit

Spécifications



BORNIER 36 BORNES ENTREE

TSXBLK7

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 décembre 2005

! Fin de service le: 14 septembre 2022

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Bloc de bornes de connexion d'entrée à vis
Destination d'accessoire / de pièce détachée	TSX 47/107
Nombre de voies	36

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique