

Fiche technique du produit

Spécifications



BORNIER 24 BORNES INDEP.

TSXBLK1

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 décembre 2005

! Fin de service imminente: 31 décembre 2030

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Bloc de bornes de connexion à vis
Destination d'accessoire / de pièce détachée	TSX 47/107
Nombre de voies	24 voies

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique