

Fiche technique du produit

Spécifications



BOITIER 32 BORNES

TSXBLK4

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2005

⚠ Fin de service le: 14 sept. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Bornier de connexion à vis
Type d'accessoires / pièces séparées	Bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	TSX 47/107
Nombre de voies	32 voies

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique