

Fiche technique du produit

Spécifications



BORNIER RACCORD.TELWAY 7

TSXMPT60

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2005

! Fin de service imminente: 31 déc. 2030

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.