

Fiche technique du produit

Spécifications



variateur de vitesse ATV38 380 460V 75KW COUPLE VARIABL

ATV38HD79N4

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 décembre 2006

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique